

Protokol o zkouškách č. 9635 / 8P1 / 25

Číslo vzorku: 12466/8P1/25

Místo a bod odběru : Miroslav - bazén - koupaliště Miroslav - Miroslav,
koupaliště, přítok

Datum a čas odběru : 16.6.2025 9:51

Datum a čas příjmu : 16.6.2025 13:48

Zákazník: Správa majetku města Miroslavi, Příkopy 1202/ 17, Miroslav, 671
72

Vzorkoval : Volánek Zdeněk, vzorkař

Předmět zkoušky : Voda ke koupání

Postup odběru : Odběr vzorků vod ke koupání SP č. 9 (vyhláška č. 238/2011 Sb. v platném znění, ČSN EN ISO 19458)

Rozsah rozboru : ---

Plán odběru : 1517/8P1/25

Datum provedení analýz: 16.6.2025 - 26.6.2025

Mikrobiologické a biologické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Limit	Identifikace zkoušky	
Legionella spp.	KTJ/100ml	0 *		SOP č.60 (ČSN EN ISO 11731, Matrice A, Postup 7, Médium GVPC) (8P1)	

* bakterie rodu Legionella ve zkoušeném objemu vzorku nedetekovány

8P1 - zkouška provedena na pracovišti Znojmo - laboratoř PV, Pražská 2801/119, 669 02 Znojmo

KTJ - kolonii tvořící jednotka

Nejistota měření: Uvedená nejistota je rozšířená nejistota U na hladině pravděpodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku.

Nejistota odběru vzorku je 5% a není zahrnuta do nejistoty měření a do hodnocení.

Limit: Hygienické limity jsou dané vyhláškou č. 238/2011 Sb. v aktuálním znění.

*** - u zkoušky není možné posoudit shodu s limitem


Pokud informace a data dodané zákazníkem mají vliv na platnost výsledků zkoušek, Vodohospodářské laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Informace a data dodaná zákazníkem: Místo odběru, typ odběru, datum a čas odběru, výsledky zkoušek, které provedl zákazník.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky schváleny dne : 30.6.2025

Protokol vystaven dne : 30.6.2025



Mgr. Jana Švestková
Vedoucí pracoviště

----- KONEC PROTOKOLU -----